











		MECHANICAL OUTLINES MM-INCH
Name	Date	1119E 1119E BP 1119E ET 1119E TM
Bo.	9.90	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GMBH






Name	Date	MOUNTING DIAGRAM MM - INCH
Bo	10 89	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GMBH






Name	Date	MOUNTING DIAGRAM MM-INCH
Ba	10.89	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GMBH




OUTLINES

quick-action
fastening kit
0>0,24"
0>6 mm


FRONT PANEL CUT-OUT & CONNECTOR POSITION






MOUNTING-DIAGRAM

OPTION Cat.No. 13973



UMRÜSTSATZ KLEMMVERRIEGELUNG
QUICK-ACTION FASTENING SET




Name	Date	QUICK-ACTION FASTENING
Bo	05.96	FRONT PANEL CUT-OUT & CONNECTOR POSITION

RTW RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN


MECHANICAL OUTLINES MM-INCH

Name	Date	MOUNTING QUICK FASTENING KIT
Bo.	05.96	OPTION Cat.No. 13973


RTW RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN




RTW PEAKMETER 1119E/ER	
ADJUSTMENTPOINTS	
PRELIMINARY	07.88





RTW PEAKMETER 1119E/ER	
BLOCKDIAGRAM	
	07.88


CONNECTOR WIRING CO1 (DIN 41612)
1/9 : AUDIO INPUT CH1 (LEFT/UPPER)
5 : EXT. "FAST" SWITCH
7/9 : AUDIO INPUT CH2 (RIGHT/LOWER)
13 : EXT. "GAIN" SWITCH
15 : EXT. "RES" SWITCH
17 : EXT. "HOLD" SWITCH
18 : "V/N" JUMPER
19 : COMMON GROUND FOR EXT. SWITCHES
21 : EXT. "SCALE-MAXMS" SWITCH
22 : CASING
24 : +15V
26 : 0V DUAL VOLTAGE SUPPLY
28 : +15V
30 : 0V SINGLE VOLTAGE SUPPLY
32 : +24V
NOT USED
NOT USED
FAST
GAIN
TP101 CCR CH1
TP201 CCR CH2
Prelim
RTW Peakmeter 1119E
Date 06.95
Name SKu
Basic Assy Ana
RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN GMBH




	Prelimi	RTW Peakmeter 1119E
Date	06.95	Basic Assy Digi
Name	SKu	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN GMBH



GAIN
MER
FAST
MEM
CLO
RES
PWR
PWL
+5V
GND
+8,5V
-8,5V
IC403
COUNTER
CLK
EN
RES
IC404
DRIVER
C425
C426
C427
R419
R420
R421
R422
D416
D417
T409
R423
R424
T408
T410
R407
R411
R413
R415
T412
R426
R414
R416
T413
R408
R412
T411
R410
AR401
IC402
Display
AL
C1
C3
CR
KA
KC
C2
AR
C407
C408
C409
C410
C411
C412
C413
C414
C415
C416
C417
C418
C419
C420
D401
D402
D403
D404
D405
D406
D407
D408
D409
D410
D411
D412
D434
D435
T405
T406
T401
T402
T403
T404
R401
R402
R403
R404
C401
C402
C403
C404
C422
C423
T407
R406
C405
R430
R431
T414
R432
C406
R433
+82V
+210V
D413
D420
D418
D419
R425
R418
R428
FAST
MEM
20dB
GND
IC401
D421
GAIN-LED
SW3
SW2
SW1
D422
FAST-LED
D210
D211
D212
D213
D214
D215
D216
D217
D218
D219
D220
LED-DISPLAY
RTW PPM 1119, 1134, 1139
Date
03 98
Name
SKü
Display Driver (3-Phasen)
RTW




	Prelimi	RTW Peakmeter 1119E/ER
Date	07 96	Correlator Section
Name	SKu	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN GMBH




RTW PEAKMETER 1119E/ER	
COMPONENT LAY OUT CORRELATOR	
	03.90


GAIN
MER
FAST
MEM
CLO
RES
PWA
PWL
+5V
GND
+11V
-8,5V
IC403
COUNTER
CLK
EN
RES
IC404
DRIVER
R419
C425
C426
C427
C431
D416
D417
R420
R421
R422
T409
R426
R413
R415
T412
R411
R407
R423
T408
T410
R424
R409
R414
R416
T413
R412
R408
T411
R410
AR401
Display
AL
C2
C1
CR
KR
KC
C4
C3
C5
AR
C407
C408
C409
C410
C411
C412
C413
C414
C415
C416
C417
C418
C419
C420
D401
D402
D403
D404
D405
D406
D407
D408
D409
D410
D411
D412
D434
D435
T405
T406
T407
T401
T402
T403
T404
R401
R402
R403
R404
R406
R430
R431
R432
R433
C401
C402
C403
C404
C405
C406
C422
C423
C430
+210V
+82V
D413
D420
D418
D419
IC401
MER
20dB
MEM
R425
R418
R428
R428' (AOT)
FAST
GND
C432
AR401
D421
GAIN-LED
SW3
SW2
SW1
D422
FAST-LED
D210
D211
D212
D213
D214
D215
D216
D217
D218
D219
D220
LED-DISPLAY
RTW Assy #137721 (1119E)
Date
02 00
Name
Kü
Display Driver (5-Phasen)
RTW



		RTW PPM 1119, 1134, 1139
Date	01.98	Display Driver (5-Phasen)
Name	Ku	
RTW		



RTW PEAKMETER 1119E/ER	
COMPONENTS LAY OUT	
	10.91